



Entrenamiento en seguridad de los Minicargadores

NO-NEGOCIABLES

- Inspeccione la máquina y el lugar de trabajo antes de comenzar a trabajar.
- Mantenga tres puntos de contacto al entrar en la máquina.
- Siempre abróchese el cinturón de seguridad y baje la barra de seguridad u otros dispositivos de protección.
- Nunca trabaje debajo de un cucharón levantado a menos que los soportes del brazo de elevación estén bloqueados.
- Transporte cargas bajas y despacio.
- Mantenga el extremo pesado cuesta arriba en pendientes.
- Un asiento = un operador.
- Mire a la izquierda, la derecha, al frente y atrás antes de moverse.
- Cuando trabaje cerca de una máquina, asuma que el operador no lo ve.
- Verifique que los cucharones y accesorios estén completamente asegurados antes de operar la máquina.
- **¿Qué otras reglas no negociables se aplican en su granja?**

[illegible]